


MOOG
 STEERING & SUSPENSION

BOLETÍN PROBLEM Solver®

ACCESORIOS DE MONTAJE INFERIOR

APLICACIONES
SELECCIONADAS

PROBLEMA:

Pernos de montaje inferior de puntal herrumbrados o con roscas desgarradas

La antigüedad del vehículo o las condiciones ambientales pueden hacer que los pernos de montaje inferior de puntal se herrumbren y sean difíciles de extraer. En el proceso de extracción, las cabezas de los pernos pueden estropearse, y la tuerca o las cabezas de los pernos pueden redondearse. Si esto ocurre, deben reemplazarse. Esto puede demorar el trabajo de reparación, ya que obtener los nuevos accesorios de montaje puede llevar tiempo.

Además, si bien no es un requisito, la instalación de accesorios de montaje nuevos al reemplazar productos de control de marcha está recomendada por varios fabricantes.



SOLUCIÓN:

Accesorios de montaje inferior equivalentes a los de equipo original incluidos

Muchos conjuntos de puntal completos de MOOG® incluyen accesorios de montaje inferior, como pernos de fijación o pernos de montaje de puntal.

Los accesorios suministrados cumplen la especificación de equipo original, y combinados con el conjunto de puntal completo de MOOG brindan facilidad de instalación y una completa reparación.



PERNOS DE
MONTAJE
INFERIOR
DE PUNTAL



PERNO DE
FIJACIÓN

Cuida Tu Auto

Para la búsqueda de piezas, visite www.FMe-cat.com

línea de
asistencia
técnica: **1-800-325-8886**

moogproblemsolver.com

FEDERAL
MOGUL